

«26» августа 2019г.

г.Москва

### Акт

комиссионного обследования безопасных маршрутов движения детей (учащихся), предусмотренных паспортом безопасности образовательного учреждения в соответствии с приказом Департамента образования города Москвы от 20.03.2015г. № 130

Комиссия в составе: заместителя директора по УВР ГБОУ Школа № 1621 Рыжковой А.Н., специалиста по безопасности Нестерова А.Н., социального педагога Сухановой И.А., представителя ГИБДД по ЦАО города Москвы от. им. Р.А.С. Далиш А.Н. провела обследование, в результате которого выявлены следующие недостатки, влияющие на обеспечение безопасности движения:

1. Малый Козловский переулок, д.3: на нерегулируемом пешеходном переходе между двумя перекрестками износ разметки п.1.14.1 (износ составляет 25%).
2. Малый Козловский переулок, д.3: требуется установка искусственной неровности (лежащий полицейский) напротив въездной группы (ворот) образовательного учреждения.
3. Малый Козловский переулок, д.3А: требуется установка искусственной неровности (лежащий полицейский) напротив въездной группы (ворот) образовательного учреждения.

Подписи членов комиссии:



Рыжкова А.Н.

Нестеров А.Н.

От ГИБДД по ЦАО



Суханова И.А.